

# 通学路合同点検箇所

## 【高原小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体
1	県道405号線 西麓・小林線	山本組付近	○交通量が多く、スピードの出ている車も多い	○巡回強化 ○信号機の設置を検討	○引き続き注意喚起を行う ○街路樹の伐採を実施（部分的）	小林土木事務所 警察
2	町道 役場・馬登線	防火水槽前の用水路	○用水路の水があふれ出す ○登って遊ぶと道路への飛び出しになり危	○水量の調節を検討 ○指導強化	○注意喚起看板設置済	学校 高原町
3	町道 役場・馬登線	防火水槽横の用水路	○用水路の水の流れが急である	○蓋等の設置を検討 ○水量の調節を検討 ○指導強化	○注意喚起看板設置済 ○蓋等の設置を検討	学校 高原町
4	町道 祓川・旭台線	常盤台、旭台のスクールバス停	○横断歩道を設置してほしい（保護者要	○横断歩道の設置を検討	○引き続き注意喚起を行う	警察
5	町道 並木・旭台線	畜産試験場 南側道路工事	○工事中で道幅が狭く、歩道がない	○注意喚起	○令和7年度事業完了予定	高原町
6	町道 出口・阿母ヶ平線	プリエール小林 高原斎場～出口保育園に向かう道	○大型車が頻繁に通る ○見通しが悪い ○スクールゾーンにしてほしい（保護者要望）	○注意喚起 ○スクールゾーンを設置するか検討	○引き続き注意喚起を行う	警察 学校 高原町
7	県道29号線 高原・野尻線	旧坂元商店付近の丁字路交差点 スクールゾーン出口	○フェンスの強度が心配	○フェンスの強化を検討	○対策実施済	小林土木事務所
8	町道 二葉・並木線	踏切から駅まで	○歩行者（小学生）と自転車（中学生）が接触する恐れがある	○歩行者通路と自転車通路を分ける。	○引き続き注意喚起を行う	学校 高原町
9	町道 上平・高原駅線	希望の店付近	○自転車と自動車が接触する恐れがある	○外側線の補修	○対策実施済	高原町
10	町道 上平・高原駅線	高原駅駐輪場	○横断歩道を設置してほしい	○横断歩道の設置を検討	○引き続き注意喚起を行う	警察
11		高原駅前ロータリー	○路面標示等が消えているため、逆走する車がある	○路面標示の補修	○対策実施済	高原町
12	町道 本町1号線 町道 本町2号線 町道 本町3号線	中町（商店街）	○信号機、横断歩道がない	○横断歩道の設置を検討	○横断歩道の設置については継続して検討	警察 高原町
13	県道 高原・野尻線	旧坂元商店付近	○交通量が多い	○信号機の設置を検討	○信号機の設置指針と照らし合わせると、設置は不要なため、継続して観察	警察
14	町道 二葉・並木線	坂元電気横の交差点付近	○電柱により歩行者が見えない	○歩道設置・道路改良	○経過観察	高原町
15	町道 立山橋線	工業団地から高原中に向かう、高速道路上の橋付近丁字路交差点	○交通量が多い ○草が繁茂し、見通しが悪い ○道幅が狭い	○注意喚起 ○草刈り ○沿道の樹木伐採を検討 ○道路改良を検討	○沿道の樹木伐採については安全性を考慮しながら検討	高原町
16	国道221号線	馬登バス停から県道高原野尻線交差点まで	○歩道がなく危険である	○歩道整備 ○道路改良	○事業実施中 ○令和7年度完了	小林土木事務所
17	町道 並木・旭台線	畜産試験場脇の道路	○歩道部分が狭く、交通量も多いため危険である	○歩道整備 ○道路拡幅 ○道路改良	○事業実施中 ○令和6年度完了	高原町
18	県道 有水・高原線	木山谷地区	○歩道がなく、車道幅員も狭いため危険である	○歩道整備 ○道路拡幅 ○道路改良	○令和4年度～令和9年度事業実施予定	小林土木事務所
19	町道 二葉・村移線	荒迫地区から高原中まで	○道路整備が中断されているため、遠回りのルートで通学している	○道路新設（バイパス）	○事業実施中 ○令和7年度完了	高原町
20	町道 上町・霧島団地線 町道 後谷・上町線	荒迫地区	○道幅が狭く、特に中学生は迂回して、登下校を行っているため、危険である	○道路新設（バイパス）	○事業実施中 ○令和7年度完了	高原町

【広原小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体
1	県道405号線 西麓・小林線	広原バス停付近の交差点	○見通しの悪いカーブ	○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	小林土木事務所
2	県道405号線 西麓・小林線	広原バス停付近	○看板の一部が外れかけている	○所有者への要望	○所有者へ撤去の要望を行う	高原町
3	県道405号線 西麓・小林線	時任工業前	○側溝の一部が破損している	○側溝修繕	○対策実施済	小林土木事務所
4	県道405号線 西麓・小林線	下広原バス停付近の歩道	○個人所有の土地の木が、歩道・車道に倒木する危険性がある	○樹木の伐採	○対策実施済	小林土木事務所
5	県道405号線 西麓・小林線	下広原バス停から安丸川橋	○樹木等が繁茂している	○樹木等の伐採を検討	○順次対応予定	小林土木事務所
6	町道 池の原・鳩取山線	鳩取山地区	○道路の舗装が剥がれている ○道路脇の草木が繁茂している	○道路補修を検討	○道路補修実施予定	高原町
7	県道405号線 西麓・小林線	上平踏切付近	○2方向に分かれる進路があり、横断するのに危ない	○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	小林土木事務所 警察
8	県道405号線 西麓・小林線	氏前橋	○下をのぞき込むと危険	○注意喚起 ○看板の設置	○引き続き注意喚起を行う	高原町 学校

【狭野小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体
1	町道 中平・血捨ノ木線	中平小手原地区霊園先の十字路	○見通しが悪い ○側溝の蓋がない	○草刈り ○側溝に蓋等の設置	○地権者に対して草刈り指導	高原町
2	町道 小塚・中平線	第一中平橋付近の道路	○用水路注意喚起看板が撤去されている	○看板の設置	○対応予定	高原町
3	町道 狭野・祓川線	祓川「みやなが」に向かう道	○雨量によって用水路の水があふれる	○用水路補修 ○水量の調節を検討	○引き続き注意喚起を行う	高原町
4	町道 狭野・祓川線	赤池付近	○雨量によって側溝の水があふれる	○側溝補修 ○水量の調節を検討	○引き続き注意喚起を行う	高原町
5	町道 小塚・皇子線	児玉商店北側用水路	○ガードレールがあるが、子供がのぞき込むと落下の危険があるため、注意喚起看板の設置を希望	○看板の設置	○看板の設置を検討	高原町
6	町道 狭野中通り線	ふるさと館と児玉商店の間の用水路	○注意喚起看板は設置されているが、柵がなく子供がのぞき込むと落下の危険があるため柵の設置を希望	○柵の設置	○柵の設置を検討	高原町
7	町道 狭野・湯之元線	湯之元地区集落センター前	○道が狭く、交通量が多い	○道路改良	○引き続き注意喚起を行う	高原町
8	国道223号線	狭野交差点から西川商店まで	○国道に街灯がなく、冬の下校時は暗く危険	○街灯設置の検討	○令和6年度対策実施予定	小林土木事務所 高原町
9	県道 高千穂峰狭野線	狭野神社西参道付近	○歩道がなく幅員が狭いため危険	○歩道整備 ○道路拡幅 ○道路改良	○事業実施中 ○令和7年度事業完了	小林土木事務所

【後川内小校区】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体
1	町道 中入木1号線 町道 中入木3号線	理容「かすみ」から入っていった西川内地区の集落にあるブ	○老朽化しているため地震等で倒壊の恐れがある	○所有者への要望	○所有者へ相談	高原町
2	県道414号線 有水・高原線	中尾地区	○雑草が繁茂しており道路（ガードレールなし部分）と谷の斜面との区別がつきづら	○ガードレール設置を検討	○注意喚起看板設置済	小林土木事務所 高原町
3	県道414号線 有水・高原線	後川小・中学校から西へ向かう道路	○街灯の設置希望	○街灯設置の検討	○街灯設置について地元区と協議	小林土木事務所 高原町
4	県道414号線 有水・高原線	霞神社本鳥居前付近	○路面標示が薄い、もしくは消失しており運転手が横断者の発見を遅れる恐れあり	○路面標示の補修	○補修実施予定	小林土木事務所
5	県道414号線 有水・高原線	東栄物流近くカーブ	○見通しが悪く、大型車の往来も多いため危険	○道路改良 ○看板の設置	○令和6年度注意喚起看板設置予定	小林土木事務所 高原町