

通学路合同点検箇所

【高原小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体	備考
1	県道405号線 西麓・小林線	山本組付近	○交通量が多く、一時停止しない車が多い	○巡回強化 ○信号機の設置を検討	○引き続き注意喚起を行う	警察	
2	町道 祓川・旭台線	旭台のスクールバス停	○横断歩道を設置してほしい	○横断歩道の設置を検討 ○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	警察	○横断歩道の設置指針と照らし合わせると、設置は不要
3	国道223号線	二葉花壇付近	○歩道のアスファルトが破損している	○歩道修繕	○改修を検討	小林土木事務所	
4	県道29号線 高原・野尻線	高原町大手門跡地付近（出口西部）の丁字路交差点	○信号機設置希望	○信号機の設置を検討 ○カーブミラーの設置を検討	○引き続き注意喚起を行う	警察 高原町	○信号機の設置指針と照らし合わせると、設置は不要
5	町道 二葉・並木線	踏切から高原駅まで	○歩行者（小学生）と自転車（中学生）が接触する恐れがある	○歩行者通路と自転車通路を分ける	○引き続き注意喚起を行う	学校 高原町	
6	町道 二葉・並木線	高原駅付近	○横断歩道付近のアスファルトが隆起している	○歩道修繕	○改修を検討	学校 高原町	
7	町道 上町・並木線	希望の店付近	○十字路の見通しが悪い	○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	高原町	
8	県道405号線 西麓・小林線	太陽舎ドライ（クリーニング）付近	○横断歩道がなく、交通量が多く危険である	○横断歩道の設置を検討	○引き続き注意喚起を行う	高原町	○横断歩道の設置指針と照らし合わせると、設置は不要
9	町道 村移湯之元線	川井田病院付近	○歩道の設置を希望	○歩道設置	○予算要望を行う	高原町	
10	町道 二葉・村移線	宍神武事務所前歩道	○歩道に苔がはっており危険	○歩道洗浄	○対策実施済	高原町	
11	国道221号線	馬登バス停から県道高原野尻線交差点まで	○歩道がなく危険である	○道路改良	○事業実施中 ○令和9年度完了	小林土木事務所	
12	町道 並木・旭台線	畜産試験場脇の道路	○歩道部分が狭く、交通量も多いため危険である	○道路改良	○事業実施中 ○令和7年度完了	高原町	
13	県道414号線 有水・高原線	木場谷地区	○歩道がなく、車道幅員も狭いため危険である	○道路改良	○令和4年度～令和9年度事業実施予定	小林土木事務所	
14	町道 二葉・村移線	荒迫地区から高原中まで	○道路整備が中断されているため、遠回りのルートで通学している	○道路新設（バイパス）	○事業実施中 ○令和7年度完了	高原町	
15	町道 上町・霧島団地線 町道 後谷・上町線	荒迫地区	○道幅が狭く、特に中学生は迂回して、登下校を行っているため、危険である	○道路新設（バイパス）	○事業実施中 ○令和7年度完了	高原町	

【広原小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体	備考
1	県道405号線 西麓・小林線	広原バス停付近の交差点	○見通しの悪いカーブ	○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	警察 高原町 学校	
2	県道405号線 西麓・小林線	下広原バス停から安丸川橋	○樹木等が繁茂している	○樹木等の伐採を検討	○定期的に対応を行う	小林土木事務所	
3	県道405号線 西麓・小林線	太鼓鞆摺り作業所付近交差点	○横断歩道の白線が消えている	○横断歩道の補修	○補修予定	警察	
4	県道405号線 西麓・小林線	上平踏切付近	○2方向に分かれる進路があり、横断するのに危ない	○注意喚起	○引き続き注意喚起を行う	小林土木事務所 警察	
5	県道405号線 西麓・小林線	氏前橋	○下をのぞき込むと危険	○注意喚起 ○看板の設置	○引き続き注意喚起を行う	高原町 学校	
6	県道405号線 西麓・小林線	広原小学校前道路	○歩道の設置を希望	○歩道設置	○予算要望を行う	小林土木事務所	
7	町道 十文字・東線	下広原バス停付近	○崖崩れが起きている	○法面補修	○地権者と協議	高原町	

【狭野小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体	備考
1	町道 中平・血捨ノ木線	中平小手原地区霊園先の十字路	○見通しが悪い ○側溝の蓋がない	○草刈り ○側溝に蓋等の設置	○引き続き注意喚起を行う	高原町	
2	町道 小塚・中平線	第一中平橋付近の道路	○用水路注意喚起看板が撤去されている	○看板の設置	○対策実施済	高原町	
3	町道 狭野・祓川線	祓川「みやなが」に向かう道	○雨量によって用水路の水があふれる	○用水路補修 ○水量の調節を検討	○引き続き注意喚起を行う	高原町	
4	町道 狭野・湯之元線	湯之元地区集落センター前	○道が狭く、交通量が多い	○道路改良	○引き続き注意喚起を行う	高原町	
5	町道 狭野・湯之元線	湯之元地区集落センター近く	○側溝の蓋がない	○側溝に蓋等の設置	○予算要望を行う	高原町	
6	国道223号線	狭野交差点から西川商店まで	○国道に街灯がなく、冬の下校時は暗く危険	○街灯設置の検討	○地元と協議	高原町	
7	県道 高千穂峰狭野線	狭野神社西参道付近	○歩道がなく幅員が狭いため危険	○歩道整備 ○道路拡幅 ○道路改良	○事業実施中 ○令和7年度事業完了	小林土木事務所	

【後川内小校区】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策の実施	事業主体	備考
1	県道414号線 有水・高原線	中尾地区	○樹木等が繁茂している ○横断歩道の改良を希望 ○横断旗の設置を希望	○樹木等の伐採を検討 ○横断歩道改良 ○横断旗の設置	○引き続き注意喚起を行う	小林土木事務所 警察 高原町	
2	県道414号線 有水・高原線	中尾地区	○歩道の釘が出ている	○歩道補修	○対策実施済	小林土木事務所	
3	県道414号線 有水・高原線	後川内小学校正門付近	○コンクリート蓋が一部破損している	○コンクリート蓋の修繕	○対策実施済	小林土木事務所	
4	県道414号線 有水・高原線 町道 出口・木場谷線	霞神社中参道付近入口付近の自動販売機周辺～高原町大手門跡地付近（出口西部）の丁字路交差点間の道路	○道路側溝蓋の設置とグリーンベルトの設置	○側溝蓋等の設置 ○グリーンベルトの設置	○一部対策実施済 ○来年度以降も随時実施予定	小林土木事務所 高原町	